

## Receiver-Handhabung zur Regional-Senderumstellung

### **Humax HD1000C, Humax PDR 9700C, Humax PR Fox C, Humax ND Fox C und Humax iHD Fox C**

- Bei diesen Receivern ist ein Suchlauf notwendig, um die Regionalkanäle der jeweiligen Region empfangen zu können. Sollen die Sender der anderen Regionen aus den Programmlisten gelöscht werden, so ist ein zusätzlicher Werksreset notwendig.
- Die Humax iHD Fox C wird die Regionalsender ab Programmplatz 1000 ablegen.

### **Humax iFox ND und Samsung I560G**

- Diese Receiver führen über die Nacht eine Aktualisierung der Senderlisten durch. Hierbei werden die Receiver-Senderlisten an das aktuelle Channel Line-Up angepasst.
- Ein Suchlauf ist nur notwendig, wenn die Senderlisten direkt nach der Umstellung aktualisiert werden sollen.

### **Thomson DCI 1500G**

- Dieser Receiver aktualisiert automatisch die Senderlisten und sorgt dafür, dass die Sender der anderen Regionen nicht in der Senderliste geführt werden. Um die Regionalkanäle empfangen zu können, muss jedoch ein Suchlauf durchgeführt werden.

### **Technisat PR-K**

- Die Regionalsender der jeweiligen Region können mit dem Manuellen Suchlauf auf der Frequenz 610 MHz (64 QAM, 6900 Symbolrate) gefunden werden. Die Sender werden an das Ende der Kanalliste angehängt.

### **d-box 1**

- Dieser Receiver kann die Regionalsender nach Umstellung nicht mehr anzeigen. Wir gehen jedoch davon aus, dass dieser Receiver nicht mehr durch unsere Kunden eingesetzt wird.

### **d-box 2**

- Bei diesem Receiver ist ein Suchlauf notwendig, um die Regionalkanäle der jeweiligen Region empfangen zu können.